

Oprava nové generace spojovacích hlavic s filtrem pro přípojná vozidla jen s opravárenskou sadou 952 201 920 2

V [Marktinformation 7016](#) (15.07.2007) jsme Vám představili novou generaci spojovacích hlavic s integrovaným filtrem pro přípojná vozidla. Tyto spojovací hlavice je možné opravit jen pomocí opravárenské sady 952 201 920 2.

Uvedená opravárenská sada se momentálně připravuje.

Dokud nebude tato opravárenská sada k dispozici, musí se v případě závady vyměnit celá spojovací hlavice.



Tato informace se týká následujících spojovacích hlavic:

Popis	Spojovací hlavice - nová generace -
Žlutá, integrovaný filtr	952 201 011 0
Červená, integrovaný filtr	952 201 012 0
Žlutá, integrovaný filtr, zkušební přípojka	952 201 013 0
Žlutá, integrovaný filtr, zkušební přípojka, nástrčné šroubení	952 201 014 0
Červená, integrovaný filtr, zkušební přípojka, nástrčné šroubení	952 201 015 0
Žlutá, integrovaný filtr, bez šestihranné matice	952 201 016 0
Červená, integrovaný filtr, bez šestihranné matice	952 201 017 0

Oprárenská sada bude obsahovat 2 těsnící kroužky s rozdílnými konturami.

Při opravě je nezbytně nutné, abyste zjistili konturu instalovaného těsnícího kroužku a vyměnili jej za identický náhradní těsnící kroužek z opravárenské sady.

Použití nesprávného těsnícího kroužku vede k chybné funkci celé brzdové soustavy!

Jakmile bude uvedena opravárenská sada k dispozici, budeme Vás ihned informovat.